

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：圓智投資有限公司

溫泉名稱：北投溫泉

營業處所：臺北市北投區溫泉路 178 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：連怡婷

**(一) 溫泉現地調查結果**

採樣日期：111.04.26

水質特徵	顏色：白 味道：硫磺味 雜質：微濁 其他：無	泉溫	使用端出水口：46.8℃ 儲槽出水口：51.2℃ 檢測時氣溫：29.8℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：3.8 儲槽出水口 pH 值：3.8	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input type="checkbox"/> 開發方式取得 <input checked="" type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用    換水頻率：隨時放流 <input checked="" type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫 <input type="checkbox"/> 加熱增溫		其他：

**(二) 溫泉成分檢驗結果：**

檢驗完成日期：111.04.27

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： —	—	—	—
總溶解固體量	435	462	原水過濾法	特殊成分： 總硫化物	0.82	0.96	分光光度計/甲烯藍法 呈色時間定量法

**(三) 泉質類別：硫磺泉**

檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章	檢驗機關（構）、團體簽章
1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第三款第二項 總硫化物 0.1mg/L 以上， 用端出水口，不得低於 0.05 mg/L	



報告編號：EZ111H0035