

# 溫泉檢驗證明書

申請單位：朝日溫泉民宿

溫泉名稱：錦屏溫泉

營業處所：新竹縣尖石鄉錦屏村 4 鄰 32 號

檢驗單位：台旭環境科技中心股份有限公司

新北市新莊區五權一路一號四樓之五 (02)2299-0212-4

聯絡人：余嘉娟

## (一) 溫泉現地調查結果

採樣日期：111.11.29

水質特徵	顏色：清 味道：無味 雜質：無雜質 其他：無	泉溫	使用端出水口：41.6-41.9℃ 儲槽出水口：44.0℃ 檢測時氣溫：26.0℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值：8.2 儲槽出水口 pH 值：8.2	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input checked="" type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input type="checkbox"/> 加水降溫	換水頻率：大眾：每日換水 個人：每次換水 其他：無



## (二) 溫泉成分檢驗結果：

檢驗完成日期：111.11.30

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分： —	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子	309	313	滴定法
總溶解固體量	320	325	原水過濾法	特殊成分： —	—	—	—

## (三) 泉質類別：碳酸氫鹽泉

### 檢驗證明：

符合溫泉標準合格證章  1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第二款第一項碳酸氫根離子 250 mg/L 以上  	檢驗機關(構)、團體簽章  
---	---

報告編號：EZ111H0173